

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司 TP

编

1H7K20190815

报告

监测仪数值异常的情况说明

号

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司：

...公司重型车分公司... 运维人员于 2020.10.10 发现...

...监测仪数值异常的情况说明...

...反应试剂进样异常。导致测量水样时，...监测显色异常，测...
 ...出值异常。运维人员立即对...监测仪系统进行拆卸维修。并对其他部件进...
 ...应维护保养。设备维修正常后于 16:35 分进行校准...
 ...测值为 0.506mg/L，误差为 1.2%，...
 ...测值为 0.302mg/L，

